MultiSERVE

# CONE EN CAOUTCHOUC DE L'ATOMISEUR GONFLÉ

Un contact prolongé avec le produit Air Intake peut faire gonfler le cône en caoutchouc de l'atomiseur.

Il peut alors s'élargir et perdre de l'élasticité.

Il est recommandé de garder le cône de l'atomiseur propre et sec après chaque utilisation. Videz le réservoir Admission d'air de tous résidus de produit.
(Maintenez l'atomiseur dans un contenant, séléctionnez le programme Air Intake, appuyez et maintenez START pendant 3 secondes pour lancer la procédure de vidange).

NOTE: ne jamais laisser de fluide dans le réservoir avec l'atomiseur posé dans l'orifice du réservoir. L'évaporation du produit pourrait causer le gonflement du caoutchouc.

Les cônes en caoutchouc sont disponibles en pièce détachées.

© Illinois Tool Works 07/19